

## 走行装置の更新

### はじめに

走行用ロッカビームが塩害などにより腐食していませんか？  
走行用ロッカビームは、クレーン本体の自重および荷重を支えている重要な構造部分です。  
腐食による板厚の減少により、必要強度が確保できなくなっている場合は速やかな交換が必要です。

### 実績例



交換前



交換後



**IHI運搬機械株式会社**

運搬機械営業統括部

URL <http://www.iuk.co.jp>

〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー

TEL(03)5550-5336 FAX(03)5550-5366

北海道営業所 〒060-0002  
東北営業所 〒980-0014  
中部営業所 〒450-0003  
関西営業所 〒530-0005  
中四国営業所 〒730-0854  
九州営業所 〒810-0004

札幌市中央区北2条西4-1 (北海道ビル)  
仙台市青葉区本町1-1-1 (アジュール仙台)  
名古屋市名東区名駅南1-24-20 (名古屋三井ビルディング新館)  
大阪市北区中之島3-2-4 (中之島フェスティバルタワー・ウエスト)  
広島市中区土橋町4-17 (IUK広島ビル)  
福岡市中央区渡辺通2-1-82 (電気ビル北館)

TEL(011)211-8148 FAX(011)211-8156  
TEL(022)211-9951 FAX(022)211-9953  
TEL(052)563-0789 FAX(052)565-7749  
TEL(06)7730-9834 FAX(06)7730-9839  
TEL(082)532-6075 FAX(082)246-2299  
TEL(092)718-2130 FAX(092)718-2144