

## ベルトクリーナの改善

### はじめに


コンベヤ リターンベルト下の落鉱等でお困りは無いでしょうか？  
コンベヤクリーナの改善を図る事により、リターンベルト下の落鉱を削減する事が出来ます。

### 改善内容

1. 既設ベルトクリーナのメンテナンス調整
  2. クリーナ増設提案
  3. 水洗装置設置提案
  4. 排水処理設備の設置が不要な、簡易水洗装置設置の提案
- 等々、お客様の設備環境ニーズに合ったベルトクリーナ装置を提案します。

### メリット

- ・搬送物の附着を極力防止することにより円滑な運転と機器の不具合を防止します。
- ・リターンローラからの落鉱を減らす事により、清掃作業の削減を図れます。
- ・搬送物(石炭など)の落炭堆積による火災防止などのトラブルを防止します。



## IHI運搬機械株式会社

運搬機械営業統括部 URL <http://www.iuk.co.jp>

〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー

TEL (03) 5550-5336 FAX (03) 5550-5366

北海道営業所	〒060-0002	札幌市中央区北2条西4-1	(北海道ビル)	TEL (011) 211-8148	FAX (011) 211-8156
東北営業所	〒980-0014	仙台市青葉区本町1-1-1	(アジュール仙台)	TEL (022) 211-9951	FAX (022) 211-9953
中部営業所	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南1-24-20	(名古屋三井ビルディング新館)	TEL (052) 563-0789	FAX (052) 565-7749
関西営業所	〒530-0005	大阪市北区中之島3-2-4	(中之島フェスティバルタワー・ウエスト)	TEL (06) 7730-9834	FAX (06) 7730-9839
中四国営業所	〒730-0854	広島市中区土橋町4-17	(IUK広島ビル)	TEL (082) 532-6075	FAX (082) 246-2299
九州営業所	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通2-1-82	(電気ビル北館)	TEL (092) 718-2130	FAX (092) 718-2144