

より安全なクレーンをめざして

最新のデジタル制御への更新

はじめに

アナログ制御方式のドライブ装置（インバータ、サイリスタレオナード、高圧リアクトル）によるトラブルや維持費の増大でお困りではありませんか？デジタル式へ更新することにより、飛躍的にメンテナンスやトラブルの復旧がしやすくなります。

アナログ制御装置の現状

アナログ制御装置の現状は以下のような理由からトラブル対応等が非常に困難な状況となっています。


- アナログ制御装置の各基板に使われている電子部品の製造中止や廃型により新規に製作できなくなっています。
- アナログ制御装置に精通した技術者が年々減少し、十分な対応ができなくなってきました。

更新のメリット

(1) 調整がらくになります。



制御アナログ



デジタル制御

(2) トラブル原因を把握しやすくなります。




制御アナログ



デジタル制御

(3) 信頼性が向上します。



IHI 運搬機械株式会社

運搬機械営業統括部

URL <http://www.iuk.co.jp>

〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー

TEL(03)5550-5336 FAX(03)5550-5366

北海道営業所	〒060-0002	札幌市中央区北2条西4-1	(北海道ビル)	TEL(011)211-8148	FAX(011)211-8156
東北営業所	〒980-0014	仙台市青葉区本町1-1-1	(アジュール仙台)	TEL(022)211-9951	FAX(022)211-9953
中部営業所	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南1-24-20	(名古屋三井ビルディング新館)	TEL(052)563-0789	FAX(052)565-7749
関西営業所	〒530-0005	大阪市北区中之島3-2-4	(中之島フェスティバルタワー・ウエスト)	TEL(06)7730-9834	FAX(06)7730-9839
中四国営業所	〒730-0854	広島市中区土橋町4-17	(IUK広島ビル)	TEL(082)532-6075	FAX(082)246-2299
九州営業所	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通2-1-82	(電気ビル北館)	TEL(092)718-2130	FAX(092)718-2144